



刹车片故障分析 - 双片偏磨损

原因：卡钳活塞回位问题

影响： 车辆制动中产生偏移；不平衡的刹车片摩擦材料磨损

解决方案： 更换刹车片及维护卡钳

